

APROVADO

Em, 17 / 02 / 2011

**ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

LIDO NO EXPEDIENTE

Em, 17 / 02 / 2011

GABINETE DO DEP. MARDEN MENEZES.

Fábio Menezes

Fábio Menezes

Marden Menezes, Deputado Estadual pelo PSDB, vem à presença de V. Exa., após consultado o Plenário, requerer do Secretário de Infra-estrutura do Estado, Ilmo. Sr. Castro Neto, relatório com informações sobre a obra de urbanização da orla de Atalaia, desde o seu processo licitatório, empresa vencedora, valor da obra, cronograma de execução, valores pagos à construtora por data e origem dos recursos. Requer ainda que seja encaminhada cópia do presente requerimento e anexo para o Ministério Público Estadual e Federal no Piauí.

JUSTIFICATIVA

A referida obra foi objeto de análise pelo CREA-PI, que no laudo de vistoria enumerou várias irregularidades, conforme relatório divulgado em sítio oficial da instituição na internet. Logo as informações solicitadas são mais do que necessárias para a fiscalização sobre a utilização dos recursos públicos, bem como para possíveis providências por parte do Ministério Público, diante das irregularidades.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.

Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2011.

Marden Menezes

MARDEN MENEZES

Deputado Estadual

Crea-PI apresenta laudo de vistoria da Orla da Praia de Atalaia

Data: 03/01/2011

Fonte: Assessoria de Comunicação Crea-PI

Redator(a): Thais Loiola

A equipe que realizou a vistoria verificou a qualidade, solidez, fatores de conservação, depreciação, acessibilidade, dentre outros elementos do empreendimento

O Laudo de Vistoria da Orla da Praia de Atalaia, em Luís Correia-PI, realizado por uma equipe de profissionais com habilidade para tal fim, verificou a qualidade, solidez, fatores de conservação, depreciação, acessibilidade, saúde dos elementos construtivos, segurança e funcionalidade dos elementos do empreendimento. O presente laudo também teve como objetivo constatar as ocorrências e condições de execução da obra de urbanização da Orla.

Durante a vistoria foram retirados, aleatoriamente, peças do meio-fio e do passeio público, executadas em bloco sextavado comum de concreto (tipo Blokret). O material foi trazido para Teresina e encaminhado para uma empresa especializada a fim de que fossem realizados testes de resistência.

Com a divulgação dos resultados dos testes, a equipe responsável pelo Laudo de Vistoria concluiu que o material que está sendo utilizado na obra apresenta resistência inferior ao que está especificado no projeto.

Foram encontradas falhas nas estruturas de madeira e os profissionais constataram que as ferragens das tesouras não estão adequadamente tratadas para suportar a agressividade natural do meio, que possui alto teor de salinidade.

Com relação as instalações hidro-sanitárias, a equipe verificou que a água distribuída nos chuveiros externos está canalizada para escoamento na sarjeta.

Não foi visualizado nenhum tipo de projeto referente à Acessibilidade e os sarjetões construídos ao longo da pista de rolamento em asfalto estão sujeitos a entupimento com facilidade, já que a quantidade de areia poderá obstruir tanto as sarjetas, quanto as galerias nas quais desaguam.

Após a verificação de todos esses itens e ainda com o resultado dos testes de laboratório, concluiu-se que o material com o qual está sendo realizada a obra está abaixo do especificado no projeto e que os serviços realizados na Orla de Atalaia deixam dúvidas quanto a sua eficácia e qualidade.

A vistoria na Orla da Praia de Atalaia aconteceu nos dias 8 e 9 de novembro de 2010 e teve como participantes as seguintes instituições: Crea-PI, Corpo de Bombeiros de Parnaíba, Capitania dos Portos do Estado do Piauí, Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Luís Correia, Secretaria de Turismo da Prefeitura de Luís Correia e Engenheiros do Patrimônio da União de Parnaíba.

Fonte: <http://www.crea-pi.org.br/atividade/ler475>