



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 Superintendência Regional do Piauí
 Coordenação de Engenharia

OFÍCIO N° 229760/2023/COENGE - CAF - PI/SRE - PI

Teresina, data da assinatura eletrônica.

A Sua Senhoria o Senhor
MARDEN MENEZES
 1º Secretário da Mesa Diretora
 Assembleia Legislativa do Estado do Piauí
 Av. Marechal Castelo Branco, S/N
 CEP: 64.000-810 Teresina-PI

encaminha-se ao expediente em 13/12/2023
 Ofício ALP - 1º Sec. N° 296/2023
 Requerimento Dep. Gessiveldo Sáias
 Solicitando: Recuperação e análise
das estradas e rachaduras do
viaduto do Mercado do Peixe de Teresina

LIDO NO EXPEDIENTE

EM, 18 / 12 / 2023

Gessiveldo Sáias
 1º Secretário

Senhor Secretário,

1. Cumprimentando-o cordialmente, a respeito do Ofício acima referenciado, temos a informar que a Obra do Viaduto da rodovia federal BR-343/PI, interseção com a Avenida dos expedicionários (próximo ao mercado do Peixe), foi concebida sob os mais rigorosos padrões de projeto e execução com a finalidade de garantir fluidez e redução do tempo de viagem dos seus usuários.

2. Ressaltamos que o vídeo produzido por um cidadão e veiculado nas mídias sociais, aponta "rachadura" ao que na verdade são chamadas juntas de dilatação, que servem de interseção entre a parede do muro de arrimo do acesso e a viga de apoio das longarinas do viaduto, estruturas essas que foram dimensionadas (*conforme projeto*) para trabalharem de forma independente às ações dos intempéries, desse modo, nos pontos onde as juntas se localizam é normal que alguns pontos fiquem assimétricos.

3. Informamos que nossa equipe de técnicos monitora frequentemente todas suas Obras de Arte Especiais do Estado do Piauí e que dada a repercussão do caso, foi solicitado junto à empresa supervisora um laudo técnico de um profissional especialista em grandes estruturas, para que seja comprovada e reafirmada a população o quanto esta obra é segura e eficiente.

4. Por fim renovamos os protestos de elevada estima e consideração e nos mantemos a disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
Engº José Ribamar Bastos
 Superintendente Regional do DNIT/PI

1^a Secretaria da Mesa Diretora**OFÍCIO. ALPI – 1^a Sec. N° 296****PROCESSO: N° 33776/2023**

Teresina/PI 30 de NOVEMBRO de 2023.

SENHORES GESTORES,

Ao cumprimentá-los, encaminho a Vossa Excelência, devidamente lido e aprovado pelo Plenário do Poder Legislativo, o anexo requerimento de autoria do **GESSIVALDO ISAÍAS** solicitando a **reparação e análise das rachaduras do viaduto do Mercado do Peixe no município de TERESINA\PI**, em razão dos motivos descritos no texto e na justificativa do mencionado expediente.

A resposta deverá ser entregue no setor: (1^a Secretaria) ou pelo e-mail: Isecretariaalepi2020@gmail.com, como também poderá ser entregue no protocolo da ALEPI para serem enviados a 1^a Secretaria e em caso de dúvidas segue contato: (86) 3133-3234.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o /Nº **OFÍCIO. ALEPI – 1^a Sec. N° 296** **PROCESSO: N° 33776/2023**

Reiteramos a Vossas Excelências nossos propósitos de real estima e especial consideração.

Atenciosamente,

Dep. Marden Menezes
1º Secretário ALEPI

MARDEN MENEZES
PRIMEIRO SECRETÁRIO

EXMO SR.**Superintendente do DNIT/PI****Srº JOSÉ RIBAMAR BASTOS**

Av. João XXIII, 1316 - Noivos, Teresina - PI, CEP:64045-000

Nesta Capital

LIDO NO EXPEDIENTE

EM, 21 / 11 / 2023

mmf
1º Secretário

Estado do Piauí



APROVADO

Em, 21 / 11 / 2023

mmf
1º Secretário

REQUERIMENTO N° /2023

EXCELENTEÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ :

GESSIVALDO ISAÍAS, Deputado com assento nesta Casa Legislativa **REQUER**, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Superintendente Regional do DNIT no Estado do Piauí, José Ribamar Bastos, solicitando a reparação e análise das rachaduras do viaduto do Mercado do Peixe no município de Teresina- Piauí.

JUSTIFICATIVA

Tal requerimento se deve ao fato de que a grande quantidade de mato no local tem prejudicado ciclistas e pedestres.


Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a formação de rachaduras na estrutura do Viaduto da BR-343, mais conhecido como Viaduto do Mercado do Peixe, na zona Sudeste de Teresina. Nas imagens gravadas por um popular, é possível ver as rachaduras entre o asfalto e a estrutura de concreto armado que fica na cabeceira da via.

O vídeo, que circula há alguns dias nas redes sociais, foi gravado recentemente, durante a noite, quando o ciclista passava no local. Nas imagens o homem mostra uma rachadura e um afastamento e aproximadamente 4 dedos entre duas estruturas.

Desta feita, buscando preservar a segurança da população, resta necessário uma análise criteriosa dessas rachaduras, bem como de toda a estrutura e a realização dos reparos necessários.

Ressalta-se a importância desse serviço e que a própria população buscou o amparo deste Deputado Estadual para que seja feita tal solicitação, demonstrando a relevância da implantação dessas reparações para a sociedade.

Sala das Sessões Legislativas do Piauí, 20 de novembro de 2023.


Gessivaldo Isaias
Deputado Estadual


Gênia Rodrigues Cavalcante
Diretora Legislativa

Av. Marechal Castelo Branco, 201
Bairro Cabral - CEP. 64000-810
Fone: (86) 3133 3022
Teresina - Piauí - Brasil
www.alepi.pi.gov.br

Orgão	AL
Número	33776123
Data	23/11/23
Assunto	REQUERIMENTO
Matrícula	
Rubrica	6