



LIDO NO EXPEDIENTE

Em, 17, 02, 2011

APROVADO

Em, 17, 02, 2011

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ

GABINETE DEP. CÍCERO MAGALHÃES

MANDATO POPULAR

1º Secretário

Requerimento nº 01/2011

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí

CÍCERO MAGALHÃES, Deputado Estadual do PT nesta Casa Legislativa, atendendo a solicitação da associação de moradores do Povoado São Vicente de Cima, zona rural leste de Teresina, vem pelo propor com fulcro no Regimento Interno, **REQUER** que depois de ouvido plenário, **seja expedito requerimento dirigido ao Secretário de transporte do Estado solicitando providências para a manutenção e religação do redutor eletrônico de velocidade instalado da rodovia PI-112, na altura do Povoado São Vicente.**

Pal. Petrônio Portela, em Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2011

Dep. Cícero Magalhães - PT



Assembléia Legislativa do Estado do Piauí

1ª Secretaria da Mesa Diretora

OF.ALP – 1ª Sec. 048/2011


Teresina, 24 de Fevereiro de 2011.

Exm. Srº,

Encaminhamos a V.Exa., devidamente aprovado pelo plenário deste poder, cópia de requerimento do Deputado **Cícero Magalhães**, solicitando *providências para a manutenção e religação do redutor eletrônico de velocidade instalado na rodovia PI-112, na altura do povoado São Vicente.*

Sendo este o assunto do momento, reiteramos a V.Exa., nossos propósitos de real estima e especial consideração.

Atenciosamente


Dep. Fábio Nuñez Novo
1º Secretário

Exmo.Sr.

ANTÔNIO AVELINO ROCHA DE NEIVA

MD. SECRETARIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES - SETRANS.

Av. Pedro Freitas, s/nº - Centro Administrativo, Bloco G - 1º Andar

CEP: 64.018-900

Nesta Capital



OFÍCIO Nº 169/2011 - GS

Teresina, 01 de Abril de 2011.

LIDO NO EXPEDIENTE

Em, 05/04/2011.

Senhor Deputado,

[Assinatura]
1º Secretário

Em resposta ao ofício nº 048/2011, dessa Douta Assembléia Legislativa, vimos informar a V. Exa. que a solicitação do Deputado Cícero Magalhães, referente a manutenção e religação do redutor eletrônico de velocidade instalado na rodovia PI-112, não poderá ser atendida.

Conforme parecer emanado pela Superintendência de Obras desta SETRANS e relatório fotográfico em anexo, o mesmo está localizado entre duas lombadas, não sendo portanto tecnicamente necessária a sua implantação.

Atenciosamente,

Antonio Avelino Rocha de Neiva
Secretário de Transportes do Estado do Piauí

Encaminhe-se ao expediente em 104/11

Ofício ALP - 1ª Sec. Nº 48/11

Requerimento Dep. Cícero Magalhães

Solicitando: providências p/ manutenção e religação do redutor eletrônico de velocidade instalado na rodovia PI-112, na altura do Povoado São Vicente

Deputado Fábio Nunes Novo
1º Secretário

À Sua Excelência o Senhor
DEP. FÁBIO NUÑEZ NOVO
1º SECRETÁRIO DA ALEPI
TERESINA - PI

Relatório fotográfico foto sensor povoado São Vicente.

Foto 1 : Foto sensor entre as duas lombadas.




Foto 2: Sentido União / Teresina.



Foto 3: Sentido União / Teresina.



Foto 4: Placa de velocidade.



Foto 5: Foto sensor.



Foto 6: Foto sensor entre as duas lombadas.

